

La PREVENCIÓN de Riesgos Laborales en Arte y Artesanías...



...es cosa de todos.

Medidas preventivas

Proyección de partículas

Utiliza las carcassas protectoras instaladas en las pulidoras durante la operación de acabado de piezas, tanto de bisutería como de cerámica.

Corte y/o amputación

Manipula las piezas de vidrio con extrema precaución debido a su fragilidad. No utilices los equipos de corte para usos distintos de aquellos a los que están destinados.

Quemaduras por contacto térmico

Evita contactos con las piezas soldadas calientes y utiliza pinzas aislantes del calor para la sujeción de la pieza. Extrema la precaución al introducir los elementos en el horno y utiliza guantes de protección térmica si es necesario.

Exposición a sustancias químicas

Sigue las instrucciones de las fichas de datos de seguridad de cada uno de los productos que manipules, especialmente en aleaciones de piezas de bisutería, y utiliza las cabinas y la extracción localizada instalados para la operación de esmaltado de piezas cerámicas.