


La PREVENCIÓ de Riscos Laborals en Fabricació Mecànica...



...és cosa de tots.

Mesures preventives

Atrapament

No retiris els resguards ni els dispositius de protecció dels equips de treball. Vesteix roba de treball ajustada al cos. Evita l'ús de polseres, cadenes i altres objectes que es puguin enganxar.

Tall i/o amputació

No utilitzis els equips de tall com serres o radials per a usos diferents d'aquells als quals estan destinats.

Cremades

Evita el contacte amb les parts mòbils de les màquines en funcionament o amb peces soldades. Extrema la precaució en la zona de vessament del metall fos sobre el motlle.

Exposició a substàncies nocives

Durant l'operació de pintura utilitza les cabines amb extracció forçada i segueix les instruccions de manipulació de la fitxa de dades de seguretat del producte.

Exposició al soroll

Utilitza el protector auditiu adequat al soroll ambiental. L'has de mantenir en condicions adequades d'ús.