


La PREVENCIÓN de Riesgos Laborales en Fabricación Mecánica...



...es cosa de todos.

Medidas preventivas

Atrapamiento

No retires los resguardos ni los dispositivos de protección de los equipos de trabajo. Lleva ropa de trabajo ajustada al cuerpo. Evita el uso de pulseras, cadenas y otros objetos que puedan engancharse.

Corte y/o amputación

No utilices equipos de corte como sierras o radiales para usos distintos de aquellos a los que están destinados.

Quemaduras

Evita el contacto con las partes móviles de las máquinas en funcionamiento o con piezas soldadas. Extrema la precaución en la zona de vertido del metal fundido sobre el molde.

Exposición a sustancias nocivas

Durante la operación de pintura utiliza las cabinas con extracción forzada y sigue las instrucciones de manipulación de la ficha de datos de seguridad del producto.

Exposición al ruido

Utiliza el protector auditivo adecuado al ruido ambiental. Mantenlo en condiciones adecuadas de uso.