


Laneko arriskuen **PREBENTZIOA**
Fabrikazio Mekanikoan...



...*denon gauza da.*

Prebentziorako neurriak

Harrapatzea	Ez kendu frogagiri edo segurtasun sistemak makinetatik. Lan-arropa estua jantzi, eta ez erabili makinetan harrapatuta gera daitezkeen eskumuturreko, kate edo bestelako objekturik.
Ebaketa edota mozketa	Ez itzazu zerra edo erradiala bezalako ebaketa ekipoak eginda dauden erabilera ez den beste edozerretarako erabili.
Erredurak	Jardunean dauden makinen atal mugikor edo soldatutako piezekin kontaktua ekidin. Metal burdinurtua moldeetara isurtzen den guneetan arreta handiaz jokatu.
Agente kaltegarriekiko esposizioa	Pintura lanak egitean erauzketa behartua duten kabinak erabili eta produktuaren segurtasun datuen fitxan azaltzen diren manei u argibideak jarraitu.
Zaratarekiko esposizioa	Inguru-zarata egokitzen den entzumen babeskia erabili. Lanerako egoera egokian manten ezazu.