


A PREVENCIÓN de Riscos Laborais en Fabricación Mecánica...



...é cousa de todos.

Medidas preventivas

Atrapamento

Non retires os resgardos nin os dispositivos de protección dos equipos de traballo. Leva roupa de traballo axustada ao corpo. Evita o uso de pulseiras, cadeas ou outros obxectos que se poidan enganchar.

Corte e/ou amputación

Non uses equipos de corte como serras o radiais para usos distintos daqueles aos que están destinados.

Queimaduras

Evita o contacto coas partes móbiles das máquinas en funcionamento ou con pezas soldadas. Extrema a precaución na zona de vertido do metal fundido sobre o molde.

Exposición a substancias nocivas

Durante a operación de pintura utiliza as cabinas con extracción forzada e sigue as instrucións de manipulación da ficha de datos de seguridade do produto.

Exposición ao ruído

Emprega o protector auditivo adecuado ao ruído ambiental. Manteno en condicións adecuadas de uso.