


La PREVENCIÓ de Riscos Laborals en Vidre i Ceràmica...



...és cosa de tots.

Mesures preventives

Atropellament

Utilitza roba reflectant perquè et vegin quan et moguis. Camina per les zones habilitades.

Projecció de partícules

Els materials obtinguts en aquest sector, a més de durs, són fràgils i poden trencar-se en bocins. Això pot fer que saltin, per exemple, trossets de vidre a la cara o a les mans. Utilitza guants i protecció facial amb marcatge CE adequats al risc.

Tall i/o amputació

En la fabricació de maons i teules s'utilitzen màquines de tall per làser perquè els productes fabricats tinguin mesures iguals. Para molta atenció quan estiguis realitzant aquesta operació i mai treguis les proteccions de seguretat.

Contacte tèrmic i exposició a radiacions

Extrema la precaució en les tasques on es dóna la forma al vidre fos i surt a la cinta fins al seu refredament. Si l'has d'agafar abans que es refredi, fes-ho amb guants i pinces i no oblidis protecció ocular davant les radiacions òptiques.