

# La PREVENCIÓ de Riscos Laborals en Arts Gràfiques...



## ...és cosa de tots.

### Mesures preventives

Atrapament

Presta especial atenció durant l'ús de màquines com encunyadores, màquines d'impressió, plegadores, perforadores, premses, etc.

Tall

Posa especial cura durant l'ús de màquines com guillotines, cisalles, encunyadores, etc.

Contacte amb substàncies químiques

Disposa i utilitza els equips de protecció individual, amb marcatge CE, segons les prescripcions d'ús de les fitxes de seguretat de productes com dissolvents, tintes, etc.

Exposició a radiacions

No manipulis fonts de radiació làser. Utilitza els sistemes d'enclavament instal·lats per evitar l'ús no autoritzat.