


A PREVENCIÓN de Riscos Laborais en Artes Gráficas...



...é cousa de todos.

Medidas preventivas

Atrapamento

Presta especial atención durante o uso de máquinas como troqueladoras, máquinas de impresión, pregadoras, perforadoras, prensas etc.

Corte

Presta especial atención durante o uso de máquinas como guillotinas, cizallas, troqueladoras etc.

Contacto con substancias químicas

Dispón de, e usa, os equipos de protección individual, con marcado CE, segundo as prescricións de uso das fichas de seguridade de produtos como disolventes, tintas etc.

Exposición a radiacións

Non manipules fontes de radiación láser. Emprega os sistemas de encravamento instalados para evitar o uso non autorizado.