


La PREVENCIÓN de Riesgos Laborales en Electricidad y Electrónica...



...es cosa de todos.

Medidas preventivas

Riesgo eléctrico

En trabajos eléctricos ten siempre a mano el equipo de primeros auxilios e intenta trabajar siempre sin tensión siguiendo el procedimiento establecido:

- Abre con corte visible todas las fuentes de tensión.
- Realiza enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte.
- Confirma la ausencia de tensión.
- Pon a tierra y en cortocircuito todas las fuentes de tensión.
- Delimita la zona de trabajo con señalización.

Corte y/o amputación

No utilices los alicates, destornilladores u otras herramientas punzantes o cortantes para usos distintos de aquellos a los que están destinados.

Exposición a campos electromagnéticos

No accedas a zonas señalizadas de peligro por campos electromagnéticos si no has recibido formación y/o sin autorización.