

The background features a light gray gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered across the surface. In the center, there is a faint, circular logo or watermark that is not clearly legible.

# OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SIN PROYECTO

**MERCEDES GARRIDO RODRÍGUEZ**

**JEFE DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO**


**IRSST**

# TIPOS DE OBRAS SIN PROYECTO

- EMERGENCIA
- OBRAS DE REFORMA Y REHABILITACIÓN
- OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
- MANTENIMIENTO

# ACTUACIONES DEL IRSST

- APERTURAS PRESENTADAS (2012-2014): 19.744 (ER) / 29.750 (PSS)
- CENTROS DE TRABAJO VISITADOS: 558 (3000) / 3208
- TIPO DE OBRA: REFORMAS DE EDIFICIOS: 405
- REFORMAS DE OFICINAS, LOCALES: 107
- OBRA CIVIL: 46
- CSS:



# EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD

Año	Gravedad	Intervención	Tipo de obra	Comunicación de apertura	Tamaño empresa (Trabajadores)
2010	6 mortales 2 graves 22 leves	4 contratistas 2 autónomos 1 "familiar"	5 rehabilitación 1 mantenimiento 2 obra civil	8 No	2: < 10 1: 11-50 2: 50-250 3: NP/NC
2011	6 mortales 2 muy graves 17 graves 19 leves	19 contratistas 6 subcontratistas (3 autónomos empresarios) (1 irregular)	16 rehabilitación 2 mantenimiento 6 obra civil 1 edificación	19 No 6 Si	15: < 10 5: 11-50 1: 50-250 1: >500 3: NP/NC
2012	1 mortal 4 graves 11 leves	3 contratistas 1 subcontratista 1 autónomo	3 rehabilitación 1 mantenimiento 1 obra civil	3 No 2 Si	1: < 10 1: 11-50 1: 50-250 1: >500 1: NP/NC
2013	2 mortales 4 graves 13 leves	5 contratistas 1 promotor	4 rehabilitación 2 mantenimiento	6 No	2: < 10 2: 11-50 1: 50-250 1: NP/NC
2014	6 graves 1 leve	6 contratistas	5 rehabilitación 1 obra civil	4 No 2 Si	4: < 10 1: 11-50 1: 50-250

# CAUSAS MAS FRECUENTES

- NO IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 22
- PROCEDIMIENTO INADECUADO: 14
- FORMACIÓN INSUFICIENTE TANTO EN PRL COMO EN LA TAREA: 10
- AUSENCIA DE VIGILANCIA Y CONTROL: 9
- NO UTILIZACIÓN DE EPIS O INADECUADOS: 9
- NO EJECUCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS O INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS: 7
- FACTORES DE COMPORTAMIENTO DEL TRABAJADOR: 6

# DESVIACIONES

- CAÍDA DE ALTURA: 18
- DESPLOME DE MATERIAL DESDE UNA PARTE SUPERIOR: 6
- DESPLOME DE SUPERFICIE DONDE ESTÁ SITUADO EL TRABAJADOR: 4
- ROTURA / ESTALLIDO DE MATERIAL: 4
- CONTACTO ELÉCTRICO: 3
- PÉRDIDA DE CONTROL DEL EQUIPO DE TRABAJO: 3
- DESBORDAMIENTO MATERIAL: 2

# PROMOTOR

- ENCARGAR Y VELAR QUE SE ELABORE EL DOCUMENTO DE GESTIÓN PREVENTIVA DE LA OBRA
- FACILITAR AL CONTRATISTA LOS DATOS PARA CUMPLIMENTAR LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO
- VELAR PARA QUE LA/S EMPRESA/S CONTRATADAS CUMPLAN CON LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO Y A SU INSCRIPCIÓN EN EL REA
- DESIGNAR UN CSS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA


# PROMOTOR

- CUANDO CONTRATE A TRABAJADORES AUTÓNOMOS:
  - ACTÚA COMO CONTRATISTA
  - REALIZAR LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO
  - ELABORAR EL DOCUMENTO DE GESTIÓN PREVENTIVA DE LA OBRA
  - DISPONER DE LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN HABILITADO POR AUTORIDAD LABORAL Y CUMPLIMENTADO



# CONTRATISTA

ELABORAR EL DOCUMENTO DE GESTIÓN PREVENTIVA DE LA OBRA



# CONTRATISTA

- REALIZAR LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO
- EVALUACIONES DE RIESGOS INESPECÍFICAS
- AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
- AUSENCIA DEL RECURSO PREVENTIVO
- NO CONTEMPLAR DEBIDAMENTE PRESENCIA DEL RECURSO PREVENTIVO
- NOMBRAMIENTO DEL CSS POR PARTE DE LA CONTRATISTA
- NO PRESENTACIÓN DE PLANES DE AMIANTO PARA PEQUEÑAS COSAS