

La PREVENCIÓN de Riesgos Laborales en Artes Gráficas...



...es cosa de todos.

Medidas preventivas

Atrapamiento

Presta especial atención durante el uso de máquinas como troqueladoras, máquinas de impresión, plegadoras, perforadoras, prensas, etc.

Corte

Presta especial atención durante el uso de máquinas como guillotinas, cizallas, troqueladoras, etc.

Contacto con sustancias químicas

Dispón y utiliza los equipos de protección individual, con marcado CE, según las prescripciones de uso de las fichas de seguridad de productos como disolventes, tintas, etc.

Exposición a radiaciones

No manipules fuentes de radiación láser. Utiliza los sistemas de enclavamiento instalados para evitar el uso no autorizado.