


Laneko arriskuen PREBENTZIOA
Elektrizitate eta Elektronikan...



...denon gauza da.

Prebentziorako neurriak

Arrisku elektrikoa

Lan elektrikoetan lehen sorospen ekipoa eskura izan eta saia zaitez betiere tentsiorik gabe lan egiten ezarritako prozedura jarraituz:

- Tentsio-iturri guztiak ebaketa ikusgai batez ireki.
- Ebaketa makinen katigamendua edo blokeoa burutu.
- Tentsiorik ez izatea baieztatu.
- Tentsio-iturri guztiak lur eta zirkuitulabur eran jarri.
- Lan eremua seinalizatzenaz mugatu.

Ebaketa edota ziztada

Ez itzazu aliketa, bihurkin edo bestelako erraminta ziztatzaile edo zorrotzak eginda dauden erabilera ez den beste edozerretarako erabili.

Eremu elektromagnetikoekiko esposizioa

Ez sartu eremu elektromagnetikoen arriskua duten adierazitako eremuetara ez baduzu formakuntza edota baimenik jaso.