

A PREVENCIÓN de Riscos Laborais en Enerxía e Auga...



...é cousa de todos.

Medidas preventivas

Caída de persoas
a distinto nivel

Se estás facendo traballos en altura, emprega os equipos de traballo en altura e os equipos de protección individual establecidos.

Contacto
eléctrico

En traballos eléctricos ten sempre o equipo de primeiros auxilios á man e intenta traballar sempre sen tensión, segundo o procedemento establecido:

- 1.º Abre con corte visíbel todas as fontes de tensión.
- 2.º Realiza encravamento ou bloqueo dos aparatos de corte.
- 3.º Confirma a ausencia de tensión.
- 4.º Pon a terra e en cortocircuíto todas as fontes de tensión.
- 5.º Delimita a zona de traballo mediante sinalización.

Exposición
a ruído

Utiliza os equipos de protección individual (EPI) con marcado CE, adecuados ao ruído ambiental, e mantenos en condicións adecuadas de uso.

Exposición a condicións
atmosféricas adversas

Se pensas que as condicións atmosféricas poden provocar un accidente, extrema a precaución e suspende a tarefa.